

TIREMAAX® SYSTÈME DE GONFLAGE DES PNEUS

Cet appareil est équipé du système de gonflage de pneu TIREMAAX®.

Si la lampe d'avertissement reste allumée continuellement pendant plus de 10 minutes, un ou plusieurs pneus peuvent être faibles ou le système nécessite des réparations.

En cas de fuite considérable du système, engager les freins de parc à remorque, puis fermez le robinet d'alimentation d'air au contrôleur.

Pour plus d'informations de service complet, consultez la publication de Hendrickson T51002 *TIREMAAX Installations et procédures de services de dépannage*. Ou appeler le service technique Hendrickson aux États-Unis et au Canada au 866-RIDEAIR (743-3247).

Trailer Commercial Vehicle Systems
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045
FAX 800.696.4416



www.hendrickson-intl.com

Hendrickson Canada
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
905.789.1030
FAX 905.789.1033