

LITERATURA DISPONIBLE


SISTEMAS DE SUSPENSIÓN PARA REMOLQUE INTRAAX® Y CONNEX®

TEMA: Información y Requisitos para Instalación
de Suspensiones Fijas

NO. PUBLICACIÓN: L1073SP

FECHA: Enero 2022

REVISIÓN: L



Para ayudar con la instalación, soldadura, garantía, mantenimiento y otros aspectos de su suspensión fija, la siguiente literatura y dibujos de instalación de Hendrickson están disponibles en nuestra página de internet:

www.Hendrickson-intl.com/TrailerLit

LITERATURA APLICABLE

<u>B31SP</u>	<i>Especificaciones de Torque</i>
<u>L64SP</u>	<i>Procedimientos de Soldadura</i>
<u>L388SP</u>	<i>Ajustes de Altura de Manejo</i>
<u>L459SP</u>	<i>Revisión de Altura de Manejo del Remolque</i>
<u>L578SP</u>	<i>Guía de Mantenimiento Preventivo de Suspensión</i>
<u>L579SP</u>	<i>Procedimiento de Alineación</i>
<u>L826SP</u>	<i>Póliza de Garantía – México</i>
<u>L635SP</u>	<i>Procedimiento de Ensamble del Amortiguador INTRAAX®</i>
<u>L707SP</u>	<i>Guía de Aplicación de Suspensión</i>
<u>L839SP</u>	<i>Procedimiento de Reaplicación del Sellador del Eje</i>
<u>L974SP</u>	<i>Procedimiento de Mantenimiento para Frenos de Tambor</i>
<u>L1072SP</u>	<i>Información de Tornillería de Conexión Pivote QUIK-ALIGN®</i>
<u>T12007</u>	<i>Precauciones Generales de Seguridad e Información para Literatura Técnica</i>
<u>T19002</u>	<i>Lista de Patentes (disponible en línea en www.hendrickson-intl.com/patent)</i>

OPCIONES

<u>L496SP</u>	<i>Mantenimiento Estándar de Terminal de Rueda</i>
<u>L668SP</u>	<i>Instalación de VCA Instantánea</i>
<u>L715SP</u>	<i>Procedimientos de Instalación SURELOK®</i>
<u>L1115SP</u>	<i>Reemplazo de VCA VS-228 de Refacción</i>
<u>T12004</u>	<i>Procedimientos de Mantenimiento Revestimiento Suave/Cera Caliente</i>
<u>T51002SP</u>	<i>Procedimientos de Instalación, Solución de Problemas y Servicio TIREMAAX® CP y PRO</i>
<u>T71004</u>	<i>Ensamble de Maza ADB y Rotor, Montaje de Caliper</i>
<u>T72002</u>	<i>Mantenimiento de Terminal de Rueda HXL7®</i>
<u>T72006</u>	<i>Mantenimiento de Terminal de Rueda HXL3®</i>
<u>T72007SP</u>	<i>Mantenimiento de Terminal de Rueda HXL5®</i>
<u>T72009SP</u>	<i>Instalación y Mantenimiento MAXX22T® ADB (para otros procedimientos de mantenimiento ADB, consulte al fabricante del caliper de freno)</i>
<u>T82006SP</u>	<i>Procedimientos de Reemplazo de Birlos</i>
<u>T91001</u>	<i>Información y requerimientos de UBL</i>

Continúa en la siguiente...

TABLA DE DIBUJOS DE INSTALACIÓN INTRAAX®

MODELO DE SUSPENSIÓN	CAPACIDAD	EJE DE 5 PULG.	EJE LDA DE 5.75 PULG.	MONTAJE LATERAL ATORNILLABLE SIN ALETA	CAJAS DE PISO BAJO	KIT ARL				DIBUJOS ADICIONALES		
						SOPORTE AJUSTABLE	ABRAZADERA Y SOPORTE PLANO	SOPORTE PLANO	SOPORTE "L"	REQUERIMIENTOS DE CHASIS	PATRONES DE AGUJEROS DE MONTAJE	COMPONENTES COMUNES
AAT	23/25/30K	D-25302	D-30815				D-24132		D-24131	D-29431	D-26651	D-25266
AAL	23/25/30K	D-25153	D-30900			D-26595						
AANT	23K		D-28108	D-27367			D-28542		D-28541			
AANL	23K		D-29460									
AAEDT	30K	D-25321						D-26596				
AAEDL	30K	D-25153				D-26595						
AANLS	20K	D-26136			D-27619							

MATRIZ DE DIBUJO DE INSTALACIÓN CONNEX™

MODELO	CAPACIDAD	DIBUJO DE INSTALACIÓN	COMENTARIOS
CXU	23/25K	D-38070	
		C-24644	Kit VCA de Alto Flujo
CXY	23/25K	D-38979	

IMPORTANTE: Para garantizar la seguridad, la operación y el desempeño adecuados de la suspensión, así como la cobertura de la garantía, se deben seguir los requerimientos de instalación y mantenimiento correspondientes.

Para cualquier pregunta acerca de literatura o dibujos de instalación, contacte a Servicio Técnico de Hendrickson al tel. (442) 296.3600 en México.

El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, el funcionamiento, el servicio y otros factores.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS

2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada

250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

Hendrickson Mexicana

Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

L1073SP Rev L 01-22 ECN 32494

Rev K 06-17 ECN 30191

Rev J 06-16 ECN 25275

Rev H 03-16 ECN 24915

Rev G 03-15 ECN 24032

© 2008 - 2022 Hendrickson USA, L.L.C. Reservados todos los derechos. Todas las marcas registradas que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de sus afiliadas, en uno o más países.

La información contenida en esta literatura era precisa en el momento de la publicación. Es posible que se hayan realizado cambios en el producto después de la fecha de copyright que no se reflejan.

Impreso en México