

# H BOLETIN TECNICO INTRAAX®/VANTRAAX®

TEMA: Paquetes de Frenos HXS®

NO. PUBLICACION: B77SP

FECHA: Abril 2000

REVISION: A

Los frenos de servicio extendido (frenos HXS®) están disponibles para las suspensiones INTRAAX® y VANTRAAX® en estos tamaños: 16½ por 7 pulgadas y 16½ por 8⅝ pulgadas. Las pastas de frenos HXS ofrecen un 27% más de material de desgaste que las pastas de frenos estándar en los frenos de 7 pulgadas y 58% más de material de desgaste en los frenos de 8⅝ pulgadas. Las pastas de frenos disponibles son la Abex 3030-197 para aplicaciones de 20,000 libras y Abex 931-162 para aplicaciones que requieran una capacidad de frenado mayor de 23,000 libras.

Usted puede fácilmente actualizar sus unidades actuales INTRAAX y VANTRAAX con las nuevas zapatas de frenos, tornillería y leva-S de los frenos HXS. Esta actualización es posible debido a que la araña de frenos esta en la misma ubicación para tanto los frenos Hendrickson estándar como para los paquetes de frenos HXS.

## Compatibilidad de tambores de frenos INTRAAX: diseño de zapata en línea contra diseño de zapata con desfaseamiento<sup>1</sup>

Los frenos anchos HXS de 16½ por 7 pulgadas usan el mismo tambor que los frenos estándar. Sin embargo, los frenos HXS de diseño de zapata en línea de 16½ por 8⅝ pulgadas no usan el mismo tambor que los frenos anteriores estilo no HXS de diseño de zapata con desfaseamiento de 16½ por 8⅝ pulgadas. Los siguientes tambores están actualmente disponibles y son compatibles con frenos anchos Hendrickson HXS de 8⅝ pulgadas:


FUNDICION		
	Diseño Zapata en Línea	Diseño Zapata con Desfaseamiento <sup>1</sup>
Dayton-Walther <sup>2</sup>	<b>85-123570-002</b>	85-123406-002
Webb	<b>66854B</b>	66834
Gunité <sup>2</sup>	<b>3807</b>	3779

FUNDIDO EN CAPAS	
Dayton-Walther	53-123544-002

<sup>1</sup>La zapata con desfaseamiento es un diseño anterior y ya no esta disponible.

<sup>2</sup>Actualmente Hendrickson no ofrece este tambor.

Para mayor información acerca de los paquetes de frenos HXS, contacte a su representante de Hendrickson.



Trailer Suspension Systems  
2070 Industrial Place SE  
Canton, OH 44707-2600 USA  
330.456.7288  
Fax 330.456.0105

# H HENDRICKSON

Hendrickson Mexicana  
Circuito El Marqués Sur #29, Parque  
Industrial El Marqués, Pob. El  
Colorado, Mpio. El Marqués  
Querétaro, México. C.P. 76246  
• Tel. +52 (442) 296.3600  
• Fax +52 (442) 296.3601